

HYGGE Paint

Инструкция по работе с краской

Tømmer

Адгезионный
грунт



Общая информация

Грунтовка Tømmer by HYGGE Paint обеспечивает прочное и качественное сцепление с поверхностью. Подходит для работы со всеми видами красок на водной основе.

Характеристики

Тип	Адгезионный грунт
Область применения	Подходит для нанесения на керамическую плитку, твердый ПВХ, стекло, ламинат, ранее окрашенные алкидными, эпоксидными красками поверхности, а также для поверхностей, окрашенных промышленным способом (перекрашивание мебели).
Плотность грунта	1,2 кг/л
Расход на 1 слой	До 10 м ² /л в зависимости от впитывающей способности поверхности
Температура при нанесении	От +5°C
Влажность при нанесении	Не выше 80%
Разбавитель	Кондиционер «Assistent» т. м. «HYGGE Paint»
Рекомендованное количество слоев	1 слой (2 слоя для полного перекрытия подложки)
Нанесение второго слоя	Минимум через 4 часа
Объем тары	0,9 л; 2,7 л

Область применения

Подходит для нанесения на керамическую плитку, твердый ПВХ, стекло, ламинат, ранее окрашенные алкидными, эпоксидными красками поверхности, а также, для поверхностей, окрашенных промышленным способом (перекрашивание мебели). Также подходит для exteriorных работ.

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность зашкурить зерном 350 размера, подшлифовать и обеспылить. Шлифовальную пыль, опилки, смолу, загрязнения удалить соответствующим инструментом. Рекомендуется обезжирить любым составом, который не оставляет следов.



Ранее окрашенная поверхность

Если прежнее покрытие краской отслаивается, его необходимо удалить при помощи скребка, отшлифовать всю поверхность и снять остатки пыли щеткой. При наличии известковой краски или меловой побелки их следует удалить. После этого требуется промыть поверхность мыльным раствором, затем чистой водой и полностью просушить. Все имеющиеся дефекты и неровности замаскировать шпатлевкой соответствующего назначения. После высыхания поверхность следует отшлифовать и очистить от остатков пыли. Глянцевые поверхности необходимо предварительно зачистить наждачной бумагой для придания шероховатости, которая обеспечивает лучшее сцепление покрытия.



Сложно окрашиваемые поверхности (керамическая плитка/ твердый ПВХ/ стекло/ пластик и др.)

Перед нанесением грунтовки поверхность необходимо зашлифовать, тщательно очистить от пыли. После этого обезжирить любым составом, который не оставляет следов.



Оштукатуренные поверхности

Прежде чем наносить грунтовку на недавно оштукатуренные поверхности, следует позволить им полностью высохнуть в течение 20–30 дней. Все дефекты, трещины и неровности необходимо тщательно зашпатлевать и выровнять, после чего отшлифовать поверхность и удалить с нее пыль, далее поверхность необходимо обезжирить.



Древесноволокнистые плиты (ламинат) и деревянные поверхности

Все стыки между панелями и плитами необходимо выровнять шпатлевкой, затем эти участки следует тщательно отшлифовать и удалить щеткой образовавшуюся пыль. Для герметизации стыков требуется прикрепить шовную ленту шпатлевкой, места крепления ленты выровнять, отшлифовать и очистить от пыли. Далее обезжирить и нанести грунт глубокого проникновения.

Нанесение грунтовки

Перед нанесением на поверхность состав необходимо тщательно перемешать, при необходимости допустимо разбавить грунтовку для первого слоя кондиционером «Assistent» т.м. «HYGGE Paint» не более 5% по объему. Наносить покрытие следует в 1-2 слоя на сухую чистую поверхность. При разбавлении грунтовки другими составами, в т.ч. водой, бренд HYGGE Paint не может нести гарантию за полученный результат. После тщательно перемешать. Далее необходимо процедить грунтовку через частое сито или двойной слой марли, чтобы избежать попадания подсохших элементов состава с торцов и крышки тары в основной объем.

Грунтование следует осуществлять сразу после разбавления, перемешивания и процеживания. Если покраска осуществляется больше, чем через 30 минут после крайнего перемешивания краску следует еще раз перемешать перед нанесением.

Температура воздуха в помещении при покраске должна быть от +5°C и не более +22°C, Рекомендуемая влажность воздуха 60-70%, максимально допустимая — 80%. Чтобы не испачкать краской фрагменты интерьера (дверные проемы, откосы окон и розетки), их необходимо заклеить малярной клейкой лентой.



Нанесение кистью

Рекомендуется использовать кисти удобного вам размера из синтетических материалов. Перед началом работы кисть требуется промыть чистой водой и просушить сухой тканью без ворса. Не допускайте слишком глубокого погружения кисти в грунтовку, а также излишков состава на кисти – в противном случае возможно образование подтеков на поверхности.



Нанесение валиком

Для грунтования гладких поверхностей и потолка рекомендуется использовать валик с коротким ворсом (0,8-0,95 см), для негладких и фактурных поверхностей – валик с длинным ворсом (1,5 см), который обеспечит равномерное покрытие. При использовании валика и кюветы необходимо наносить грунтовку методом раскатывания.



Распыление грунтовки

Чтобы достичь максимально равномерного покрытия поверхности грунтовкой, рекомендуется использовать безвоздушный распылитель с размером сопла 0,013-0,021" при давлении 130-180 бар.

Очистка инструментов

По завершении работ с грунтовкой все использованные инструменты следует тщательно промыть в чистой теплой воде. Не допускайте хранения кистей и валиков в воде до следующего применения: это ухудшает качество инструмента, что впоследствии негативно влияет на результат нанесения покрытия.

Условия хранения и транспортировки

После использования необходимо хранить остатки грунтовки в плотно закрытой таре в сухом, прохладном месте при температуре выше +5°C, тщательно предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. При соблюдении описанных выше условий срок годности грунтовки в невскрытой банке составляет 3 года.

Утилизация

После использования тару следует утилизировать как бытовые отходы с учетом современных стандартов по защите окружающей среды.

Меры предосторожности

Перед началом работ необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией, находящейся на таре с грунтовкой. Проводить грунтование следует в проветриваемом помещении. Во время работы необходимо надевать защитные очки, перчатки и респиратор. Избегать попадания состава в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Не вдыхать распыленную грунтовку. Не смешивать с красками и растворителями. Хранить строго в недоступном для детей месте.

Карточка
товара



Как
красить



HYGGE Paint

Tømmer

Адгезионный грунт

Видеотехника



Для внутренних
и наружных работ

Не имеет рез-
кого запаха

Подходит для пере-
крашивания
мебели

Создает
прочное
сцепление

Техническая карта

Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint	Адгезионный грунт
Разбавление под механизацию	5-10%, не более
Давление	100 бар
Оборудование	поршневой аппарат от 2-х литров
Сопла Graco серии FFLP под лепной декор	208, 310 под гладкотянутый лепной декор, 308, 410 под лепной декор с орнаментом
Сопла Graco серии FFLP поверхность	510, 512
Расход в один слой	160 мл/м ²
Температура	20-25°C
Влажность	50-60%
Применение осушителя после окрашивания	настоятельно рекомендуется
Количество слоёв	1-2 слоя, зависит от основания
Время между слоями	мокрый по мокрому — 1-2 часа; по сухому между слоями — 2-4 часа
Смещение факела	1/3

Настоятельно рекомендуется матирование поверхности (создание шероховатости, отсутствие глянца), тщательно удалить все частицы пыли и обезжирить поверхность.

Нанесение валиком	Адгезионный грунт
Разбавление под валик вне зависимости от базы	5-10%, не более
Шубка	микрофибра, микроплюш, микролон
Длина ворса	8 мм
Расход в один слой	70 мл/м ²
Расход в два слоя	140 мл/м ²
Температура	20-25°C
Влажность	50-60%
Количество слоёв	2 слоя, рекомендуется межслойная шлифовка и тщательное обеспыливание
Время между слоями	4 часа

Важно

Перед нанесением на поверхность при необходимости разбавить краску кондиционером «Assistant» т.м. «HYGGE Paint» и после тщательно перемешать. Далее необходимо процедить краску через частое сито или двойной слой марли, чтобы избежать попадания подсохших элементов состава с торцов и крышки тары в основной объем.

Покраску следует осуществлять сразу после разбавления, перемешивания и процеживания. Если покраска осуществляется больше, чем через 30 минут после крайнего перемешивания краску следует еще раз перемешать перед нанесением.

